

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗМА



С.М. Волков

Дефектная ведомость

на замену рельс КР-80 подкрановых путей мостовых кранов рег.№ 37262, 37261, 37392,
установленных в осях ГГ-ДД/6-20-1-13

№ пп	Перечень выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Перечень материалов, з/ч, комплектующих, необходимых для выполнения работ	Ед. изм	Кол-во	Срок выпо лнени я
1	Головка рельса кранового пути кранов уч. №№ 37262, 37392 имеет износ более допустимой нормы в осях колонн ГГ-Б/14-18 и ГГ-Б/1-3	Заменить рельсы	Рельс КР-80	м	L=336 в одну нитку	

Главный механик ЗМА



Р.В. Щипанов